

## Bauanleitung Trichterpuffer FX1150MG


Der Bausatz des Trichterpuffers besteht aus 4 Teilen.

Zur Montage benötigen Sie eine Feile mit feinem Hieb, Schleifpapier zur Entfernung eventueller Fertigungsspuren und einen LötKolben bzw. Lötblech.

Möglich ist die Montage einer handelsüblichen Bügelkupplung, die zur Montage notwendige Bohrung ist vorhanden.




Schwarze Pfeile :  Hinweise

Rote Pfeile :  passen, fügen, stecken und verlöten

Bohrung für  
Kupplungsspinn,  
mit Kuppeleisen  
kurz oder weit  
gekuppelt

Bohrung zur  
Befestigung am  
Rahmen

Bohrung zur  
Befestigung einer  
Bügelkupplung



Wir wünschen viel Freude mit der Modellbahn.

miha modell +

Inh. Hartmut Klebsch  
Silberweg 4  
41564 Kaarst  
Deutschland  
Fon +49-2131-979442  
Fax +49-2131-979441

Mail [info@miha-modell.com](mailto:info@miha-modell.com)  
Web [www.miha-modell.com](http://www.miha-modell.com)

Steuer-Nr.: 122 / 5142 / 1820  
UmsSt.-ID-Nr. : DE228604772

Konto 5203623013  
BLZ 370 694 05  
Raiffeisenbank Kaarst  
IBAN DE90 3706 9405  
5203 6230 13  
BIC GENODED1KAA